

Département du VAL D'OISE
Commune de LONGUESSE



PLAN LOCAL D'URBANISME



PIÈCE N°6d : FICHES PATRIMONIALES



Révision du PLU
Document arrêté le :

Document approuvé le :

IngESPACES



Urbanisme, Environnement, Déplacements

Ensemble, participons à l'aménagement du territoire

Siège social : 23 rue Alfred Nobel - 77420 Champs-sur-Marne
Tel : 01.64.61.86.24 - Email : ingespaces@wanadoo.fr

Atlas du patrimoine bâti

Longuesse

Eglise Saint-Gildard

Références

<u>Lieu-dit</u>	<u>Année d'inventaire</u> 2018
<u>Adresse</u> Place de l'Eglise 95450 Longuesse	<u>Observateur</u> Guillaume Sodezza
<u>Référence cadastrale</u> B2 616	<u>Statut de validation</u> A valider

Historique

<u>Cadastre napoléonien</u> Antecadastre	<u>Commentaire historique</u> L'église, dédiée à Saint-Gildard de Rouen a succédé à une chapelle qui en 918 fut donnée par Charles le Chauve à l'abbaye de Saint-Germain-des-Près. Elle a été construite au XIIe siècle (chœur) mais remaniée au XVIe siècle (chapelles latérales) et XVIIIe siècle. Le clocher a été édifié en 1870. Le proche qui prolongeait le chevet et fermait la Grande rue est détruit dans le courant du XIXème siècle. L'église a été classée au titre des Monuments historiques le 31 mai 1910. L'édifice est très endommagé en 1917 et la toiture doit être remise en état. Les voutes seront restaurées en 1930. Les vitraux du chœur ont été remplacés en 2018 par des créations contemporaines.
<u>Datation des campagnes princip.</u> Deuxième moitié du 19e siècle, 16e siècle, Milieu du Moyen-âge	
<u>Justification datation</u> Daté par travaux historiques	

Description

<u>Matériaux de gros oeuvre</u> Tuile plate	<u>Plan</u>	<u>Détails architecturaux</u> Corniche, Modénature, Sculpture, Vitrail
<u>Mise en oeuvre</u> Pierre de taille	<u>Nb de vaisseaux</u> 1	<u>Forme de toit</u> Toit en pavillon, Toit à deux versants
<u>Parement et revêtement</u> Pierre apparente	<u>Nb d'étages de sous sol</u>	<u>Partie du toit</u> Croupe polygonale
<u>Matériaux de couverture:</u>	<u>Nb d'étages carrés</u>	
	<u>Nb d'étages de comble</u>	
	<u>Rdc surélevé ?</u> non	
	<u>Élévation extérieure</u>	
	<u>Élévation ordonnancée</u>	

Commentaire descriptif

Recommandation

Paysage

Contexte Particulier

Contexte bâti

Rapport à l'espace public

Coeur de bourg

Nature de l'intérêt

Architectural, Historique, Urbain et

Degré de l'intérêt

Elément remarquable

Nature de la protection

CMH

Statut, valorisation

Statut de la propriété

Public

État de conservation

Bon

État de restauration

Restauré

Destination actuelle

Culte

Document d'urbanisme

Éléments dénaturants

Abords

Façades et toitures

Structure

Signalétique

Visibilité

Totale



Eglise Saint-Gildard



Vitraux église



Clocher

Atlas du patrimoine bâti

Longuesse

Mairie

Références

<u>Lieu-dit</u>	<u>Année d'inventaire</u> 2018
<u>Adresse</u> Grande Rue (n°14) 95450 Longuesse	<u>Observateur</u> Guillaume Sodezza
<u>Référence cadastrale</u> B2 615	<u>Statut de validation</u> Guillaume SODEZZA

Historique

<u>Cadastre napoléonien</u> Postcadastre	<u>Commentaire historique</u> La mairie est construite en 1889 par l'architecte communal Ernest Petit, en remplacement de l'ancien local, implanté dans un petit bâtiment situé dans la cour de la propriété dite « Fuchet » en 1844 (utilisé par la suite comme bucher de l'instituteur)
<u>Datation des campagnes princip.</u> Deuxième moitié du 19e siècle	
<u>Justification datation</u> Date portée	Le corps de bâtiment latéral gauche est postérieure. Les baies du corps de bâtiment latéral droit sont différentes de celles représentées sur l'iconographie ancienne disponible.

Description

<u>Matériaux de gros oeuvre</u> Ardoise	<u>Plan</u>	<u>Détails architecturaux</u> Céramique,Chainage d'angle,Corniche,Ferronnerie,Mo dénature,Polychromie,Epis de faitage
<u>Mise en oeuvre</u>	<u>Nb de vaisseaux</u>	
	<u>Nb d'etages de sous sol</u>	<u>Forme de toit</u>
<u>Parement et revêtement</u> Enduit couvrant	<u>Nb d'étages carrés</u> 1	Toit en pavillon
<u>Matériaux de couverture:</u>	<u>Nb d'étages de comble</u> 1	
	<u>Rdc surélevé ?</u> non	<u>Partie du toit</u>
	<u>Élévation extérieure</u>	
	<u>Symétrie</u>	
<u>Commentaire descriptif</u>		
<u>Recommandation</u>		

Paysage

Contexte Particulier

Contexte bâti

Rapport à l'espace public

Coeur de bourg

Nature de l'intérêt

Architectural, Historique, Urbain et

Degré de l'intérêt

Elément remarquable

Nature de la protection

500m

Statut, valorisation

Statut de la propriété

Public

État de conservation

Bon

État de restauration

Restauré

Destination actuelle

Bureaux/administration

Document d'urbanisme

Éléments dénaturants

Abords

Façades et toitures

Structure

Signalétique

Visibilité

Totale



Mairie



Détail de la facade



Enduit de facade



Vue élargie

Atlas du patrimoine bâti

Longuesse

Ancienne gare

Références

<u>Lieu-dit</u>	<u>Année d'inventaire</u> 2018
<u>Adresse</u> Rue des marais 95450 Longuesse	<u>Observateur</u> Guillaume Sodezza
<u>Référence cadastrale</u>	<u>Statut de validation</u> A valider

Historique

<u>Cadastre napoléonien</u> Postcadastre	<u>Commentaire historique</u> la gare de Longuesse est construite en 1903. Elle appartient au réseau des lignes CGB (chemin de fer de Grande Banlieue)
<u>Datation des campagnes princip.</u> Première moitié du 20e siècle	
<u>Justification datation</u> Daté par observation de terrain, Daté par source	

Description

<u>Matériaux de gros oeuvre</u> Tuile à emboîtement	<u>Plan</u>	<u>Détails architecturaux</u> Modénature
<u>Mise en oeuvre</u> Moellon	<u>Nb de vaisseaux</u>	
<u>Parement et revêtement</u> Enduit couvrant, Pierre apparente	<u>Nb d'étages de sous sol</u>	<u>Forme de toit</u> Toit à deux versants
<u>Matériaux de couverture:</u>	<u>Nb d'étages carrés</u> 0	
	<u>Nb d'étages de comble</u>	
	<u>Rdc surélevé ?</u> non	<u>Partie du toit</u> Demi-croupe
	<u>Élévation extérieure</u>	
	<u>Élévation à travées</u>	
<u>Commentaire descriptif</u>		
<u>Recommandation</u>		

Paysage

Contexte Particulier

Contexte bâti

Rapport à l'espace public

En secteur pavillonnaire

Nature de l'intérêt

Historique

Degré de l'intérêt

Elément intéressant

Nature de la protection

Statut, valorisation

Statut de la propriété

Privé

État de conservation

Bon

État de restauration

Rénové

Destination actuelle

Logement(s)

Éléments dénaturants

Abords

Façades et toitures

Menuiseries PVC

Structure

Création d'ouvertures en façade, Modification des formes/proportions d'ouvertures existantes, Surélévation

Signalétique

Visibilité

Totale

Document d'urbanisme



Façade sur rue de l'ancienne gare



La gare au début du XXème siècle

Atlas du patrimoine bâti

Longuesse

Moulin

Références

<u>Lieu-dit</u>	<u>Année d'inventaire</u> 2018
<u>Adresse</u> Angle rue du Moulin et chemin des Marais 95450 Longuesse	<u>Observateur</u> Guillaume Sodezza
<u>Référence cadastrale</u> B2 446	<u>Statut de validation</u> A valider

Historique

<u>Cadastre napoléonien</u> Antecadastre	<u>Commentaire historique</u> L'ancien moulin banal de Longuesse, propriété entre le XVIIème et le XIXème siècle de la famille Rohan, alors seigneur de Vigny-Longuesse.
<u>Datation des campagnes princip.</u> Bas Moyen-âge	
<u>Justification datation</u>	

Description

<u>Matériaux de gros oeuvre</u> Tuile plate	<u>Plan</u>	<u>Détails architecturaux</u>
<u>Mise en oeuvre</u> Moellon	<u>Nb de vaisseaux</u>	
<u>Parement et revêtement</u> Enduit à pierre vue	<u>Nb d'étages de sous sol</u>	<u>Forme de toit</u>
<u>Matériaux de couverture:</u>	<u>Nb d'étages carrés</u> 1	
	<u>Nb d'étages de comble</u> 1	
	<u>Rdc surélevé ?</u> non	<u>Partie du toit</u>
	<u>Élévation extérieure</u>	

Commentaire descriptif

Recommandation

Paysage

Contexte Particulier

Contexte naturel ouvert

Rapport à l'espace public

Isolé/en écart

Nature de l'intérêt

Historique, Urbain et paysager

Degré de l'intérêt

Élément intéressant

Nature de la protection

500m

Statut, valorisation

Statut de la propriété

Privé

État de conservation

Bon

État de restauration

Non renseigné

Destination actuelle

Logement(s)

Document d'urbanisme

Éléments dénaturants

Abords

Façades et toitures

Structure

Modification des formes/proportions d'ouvertures existantes

Signalétique

Visibilité

Totale



Vue générale



façade sur jardin

Atlas du patrimoine bâti Longuesse

Ancienne charretterie, clos du Moulin

Références

<u>Lieu-dit</u>	<u>Année d'inventaire</u> 2018
<u>Adresse</u> Clos du Moulin (n°2) 95450 Longuesse	<u>Observateur</u> Guillaume Sodezza
<u>Référence cadastrale</u>	<u>Statut de validation</u> A valider

Historique

<u>Cadastre napoléonien</u> Antecadastre	<u>Commentaire historique</u> L'édifice, de volume simple et fonctionnant de manière indépendante, faisait partie d'une ancienne ferme aujourd'hui morcelée (voir 95348_005). Il s'agit du seul élément subsistant des corps de bâtiment sud. La trace des corps de bâtiments qui le prolongeait est encore lisible dans le maintien des jambes étrières sur le pignon qui font saillie. Les nombreux remaniements dont le bâtiment a fait l'objet peuvent être appréciés par une comparaison avec les clichés du préinventaire.
<u>Datation des campagnes princip.</u> 17e siècle, 18e siècle, 20e siècle, 19e siècle	
<u>Justification datation</u> Daté par observation de terrain, Daté par source	

Description

<u>Matériaux de gros oeuvre</u> Tuile à emboîtement	<u>Plan</u>	<u>Détails architecturaux</u>
<u>Mise en oeuvre</u> Moellon	<u>Nb de vaisseaux</u>	<u>Forme de toit</u>
<u>Parement et revêtement</u> Enduit à pierre vue	<u>Nb d'étages de sous sol</u>	Toit à deux versants
<u>Matériaux de couverture:</u>	<u>Nb d'étages carrés</u> 1	
	<u>Nb d'étages de comble</u> 1	
	<u>Rdc surélevé ?</u> non	<u>Partie du toit</u>
	<u>Élévation extérieure</u>	
	Élévation non composée	
<u>Commentaire descriptif</u>		
<u>Recommandation</u>		

Paysage

Contexte Particulier

Contexte bâti

Rapport à l'espace public

Coeur de bourg

Nature de l'intérêt

Historique

Degré de l'intérêt

Elément intéressant

Nature de la protection

Statut, valorisation

Statut de la propriété

Privé

État de conservation

Bon

État de restauration

Non renseigné

Destination actuelle

Logement(s)

Éléments dénaturants

Abords

Façades et toitures

Décroutage

Structure

Création d'ouvertures en façade, Création d'ouverture en mur pignon, Création de châssis de toit

Signalétique

Visibilité

Totale

Document d'urbanisme



Façade et pignon

Atlas du patrimoine bâti

Longuesse

Ancienne ferme

Références

<u>Lieu-dit</u>	<u>Année d'inventaire</u> 2018
<u>Adresse</u> Place de l'Eglise 95450 Longuesse	<u>Observateur</u> Guillaume Sodezza
<u>Référence cadastrale</u> B2 426	<u>Statut de validation</u> A valider

Historique

<u>Cadastre napoléonien</u> Antecadastre	<u>Commentaire historique</u> Une maison rurale ou une petite ferme apparaît sur les plus anciens plans disponibles (plan terrier de 1735 et plan d'Intendance). Seul le bâtiment sis rue Moucheuse apparaît. Il correspond probablement à l'ancien logis. Les autres corps de bâtiments présentant un caractère plus utilitaires seraient plus tardifs (XVIIIème ou début du XIXème siècle). La parcelle a été remaniée dans la deuxième moitié du XIXème siècle avec le remaniement de la place et de la Grande rue.
<u>Datation des campagnes princip.</u> 18e siècle, 17e siècle, 19e siècle	
<u>Justification datation</u> Daté par observation de terrain, Daté par source	

Description

<u>Matériaux de gros oeuvre</u> Tuile plate	<u>Plan</u>	<u>Détails architecturaux</u> Corniche, Modénature
<u>Mise en oeuvre</u> Moellon	<u>Nb de vaisseaux</u>	
<u>Parement et revêtement</u> Enduit à pierre vue	<u>Nb d'étages de sous sol</u>	<u>Forme de toit</u> Toit à deux versants
<u>Matériaux de couverture:</u>	<u>Nb d'étages carrés</u> 1	
	<u>Nb d'étages de comble</u> 1	
	<u>Rdc surélevé ?</u> non	<u>Partie du toit</u>
	<u>Élévation extérieure</u> Non renseigné	

Commentaire descriptif

Recommandation

Paysage

Contexte Particulier

Contexte bâti

Rapport à l'espace public

Coeur de bourg

Nature de l'intérêt

Pittoresque, Architectural, Morphol

Degré de l'intérêt

Elément remarquable

Nature de la protection

500m

Statut, valorisation

Statut de la propriété

Privé

État de conservation

Bon

État de restauration

Réhabilité

Destination actuelle

Logement(s)

Éléments dénaturants

Abords

Façades et toitures

Châssis de toit

Structure

Modification des formes/proportions d'ouvertures existantes

Signalétique

Visibilité

Totale

Document d'urbanisme



Vue générale



Pignon sur la place de l'église



Façade sur la rue Moucheuse

Atlas du patrimoine bâti

Longuesse

Ferme Ambeza

Références

<u>Lieu-dit</u>	<u>Année d'inventaire</u> 2018
<u>Adresse</u> 49 Grande Rue 95450 Longuesse	<u>Observateur</u> Guillaume Sodezza
<u>Référence cadastrale</u> B2 572	<u>Statut de validation</u> A valider

Historique

<u>Cadastre napoléonien</u> Antecadastre	<u>Commentaire historique</u> La ferme apparait dans une configuration relativement proche de l'actuelle sur les plus anciens plans disponibles (plan terrier et plan d'intendance). Les bâtiments situés au nord ont connu de très importants remaniements ou ne sont pas d'origine bien qu'ils reprennent la même implantation. Les autres bâtiments (granges ou annexes agricoles diverses) présentent un caractère plus authentique. Lors du repérage mené par l'IAU en 2009, la propriétaire avait rapporté que cette ancienne ferme comportait un porche et un pigeonnier. Aucun des plans anciens disponibles ne mentionne cependant de pigeonnier mais celui-ci se serait inscrit dans la continuité des bâtiments existants.
<u>Datation des campagnes princip.</u> 20e siècle, 19e siècle, 18e siècle, 17e siècle	
<u>Justification datation</u> Daté par observation de terrain, Daté par source	

Description

<u>Matériaux de gros oeuvre</u> Tuile plate	<u>Plan</u>	<u>Détails architecturaux</u> Corniche
<u>Mise en oeuvre</u> Moellon	<u>Nb de vaisseaux</u>	
<u>Parement et revêtement</u> Enduit à pierre vue	<u>Nb d'étages de sous sol</u>	<u>Forme de toit</u> Toit à deux versants
<u>Matériaux de couverture:</u>	<u>Nb d'étages carrés</u> 1	
	<u>Nb d'étages de comble</u>	
	<u>Rdc surélevé ?</u> non	<u>Partie du toit</u>
	<u>Élévation extérieure</u>	

Commentaire descriptif

Recommandation

Paysage

Contexte Particulier

Contexte bâti

Rapport à l'espace public

Coeur de bourg

Nature de l'intérêt

Urbain et paysager

Degré de l'intérêt

Élément intéressant

Nature de la protection

500m

Statut, valorisation

Statut de la propriété

Privé

État de conservation

Vétuste

État de restauration

Réhabilité

Destination actuelle

Logement(s)

Éléments dénaturants

Abords

Façades et toitures

Tôle ondulée en couverture

Structure

Création d'ouvertures en façade, Modification des formes/proportions d'ouvertures existantes

Signalétique

Visibilité

Totale

Document d'urbanisme



Ancienne grange



Les bâtiments sur la cour



Pignon d'un bâtiment agricole sur la Grande rue

Atlas du patrimoine bâti

Longuesse

Bâtiment de l'ancienne ferme seigneuriale, rue du Moulin

Références

Lieu-dit

Adresse

Rue du Moulin (n°2 à 6)
95450 Longuesse

Référence cadastrale

B2 454

Année d'inventaire

2018

Observateur

Guillaume Sodezza

Statut de validation

A valider

Historique

Cadastre napoléonien

Antecadastre

Datation des campagnes princip.

20e siècle, 19e siècle, 18e siècle, 17e siècle

Justification datation

Daté par observation de terrain, Daté par source

Commentaire historique

Les bâtiments identifiés correspondent à de probables anciennes annexes agricoles de la ferme seigneuriale de Longuesse partiellement démolie dans les années 1980 avec la création du lotissement de l'impasse du Porche. L'ancienne ferme seigneuriale dite Grande Ferme apparaît sur les plans anciens (plan terrier, plan d'Intendance et premiers plans cadastraux). Le colombier visible sur le plan d'Intendance a déjà disparu au XIX^{ème} siècle.

La ferme appartient dès le XVII^{ème} siècle à la famille Rohan (et Ventadour-Rohan), très grande famille de la noblesse française originaire de Bretagne, alors seigneur de Vigny-Longuesse, également propriétaire à Longuesse du moulin et qui auraient aussi possédé un « pavillon de chasse ».

Description

Matériaux de gros oeuvre

Tuile à emboîtement

Mise en oeuvre

Moellon

Parement et revêtement

Enduit à pierre vue

Matériaux de couverture:

Plan

Nb de vaisseaux

Nb d'étages de sous sol

Nb d'étages carrés

Nb d'étages de comble

Rdc surélevé ?

Élévation extérieure

Élévation non composée

Détails architecturaux

Forme de toit

Toit à deux versants

Partie du toit

Commentaire descriptif

Recommandation

Paysage

Contexte Particulier

Contexte bâti

Rapport à l'espace public

Coeur de bourg

Nature de l'intérêt

Historique

Degré de l'intérêt

Élément intéressant

Nature de la protection

500m

Statut, valorisation

Statut de la propriété

Privé

État de conservation

Bon

État de restauration

Rénové

Destination actuelle

Logement(s)

Éléments dénaturants

Abords

Façades et toitures

Structure

Création d ouvertures en façade, Modification des formes/proportions d'ouvertures existantes

Signalétique

Visibilité

Totale

Document d'urbanisme



Grande ferme, bâtiment de la rue du Moulin



Vue depuis l'impasse du porche



Grande ferme, bâtiment vacant sur la rue du moulin

Atlas du patrimoine bâti

Longuesse

Ancienne ferme

Références

<u>Lieu-dit</u>	<u>Année d'inventaire</u> 2018
<u>Adresse</u> Grande rue (n°16) 95450 Longuesse	<u>Observateur</u> Guillaume Sodezza
<u>Référence cadastrale</u> B2 613	<u>Statut de validation</u> A valider

Historique

<u>Cadastre napoléonien</u> Antecadastre	<u>Commentaire historique</u> Il s'agit probablement d'un des corps de bâtiment d'une ancienne ferme visible sur les plans les plus anciens (plan terrier et plan d'Intendance). Cf. 95348_008. L'édifice aurait été une forge.
<u>Datation des campagnes princip.</u> 17e siècle, 18e siècle	
<u>Justification datation</u> Daté par observation de terrain, Daté par source	

Description

<u>Matériaux de gros oeuvre</u> Tuile à emboîtement	<u>Plan</u>	<u>Détails architecturaux</u>
<u>Mise en oeuvre</u> Moellon	<u>Nb de vaisseaux</u>	<u>Forme de toit</u>
<u>Parement et revêtement</u> Enduit à pierre vue	<u>Nb d'étages de sous sol</u>	Toit à deux versants
<u>Matériaux de couverture:</u>	<u>Nb d'étages carrés</u> 1	<u>Partie du toit</u>
	<u>Nb d'étages de comble</u>	Croupe
	<u>Rdc surélevé ?</u> non	
	<u>Élévation extérieure</u>	
	<u>Élévation à travées</u>	
<u>Commentaire descriptif</u>		
<u>Recommandation</u>		

Paysage

Contexte Particulier

Contexte bâti

Rapport à l'espace public

Coeur de bourg

Nature de l'intérêt

Urbain et paysager

Degré de l'intérêt

Elément intéressant

Nature de la protection

500m

Statut, valorisation

Statut de la propriété

Privé

État de conservation

Bon

État de restauration

Non renseigné

Destination actuelle

Logement(s)

Document d'urbanisme

Éléments dénaturants

Abords

Façades et toitures

Structure

Signalétique

Visibilité

Totale



Façade sur rue



Ancien porche

Atlas du patrimoine bâti

Longuesse

Ancienne ferme

Références

<u>Lieu-dit</u>	<u>Année d'inventaire</u> 2018
<u>Adresse</u> 2 rue du Président Wilson 95450 Longuesse	<u>Observateur</u> Guillaume Sodezza
<u>Référence cadastrale</u> B2 537	<u>Statut de validation</u> A valider

Historique

<u>Cadastre napoléonien</u> Antecadastre	<u>Commentaire historique</u> La ferme apparait sur les plus anciens plans disponibles (plan terrier de 1735 et plan d'Intendance) dans une configuration assez proche de l'actuelle. Les bâtiments sur cour sont cependant des extensions tardives qui n'apparaissent pas sur le plan cadastral napoléonien.
<u>Datation des campagnes princip.</u> 20e siècle, 17e siècle, 19e siècle, 18e siècle	
<u>Justification datation</u> Daté par observation de terrain, Daté par source	

Description

<u>Matériaux de gros oeuvre</u> Tuile plate	<u>Plan</u>	<u>Détails architecturaux</u>
<u>Mise en oeuvre</u> Moellon	<u>Nb de vaisseaux</u>	<u>Forme de toit</u> Toit à deux versants
<u>Parement et revêtement</u> Enduit à pierre vue	<u>Nb d'étages de sous sol</u>	
<u>Matériaux de couverture:</u>	<u>Nb d'étages carrés</u> 1	
	<u>Nb d'étages de comble</u>	<u>Partie du toit</u> Croupe
	<u>Rdc surélevé ?</u> non	
	<u>Élévation extérieure</u>	
	<u>Élévation à travées</u>	
<u>Commentaire descriptif</u>		
<u>Recommandation</u>		

Paysage

Contexte Particulier

Contexte bâti

Rapport à l'espace public

Coeur de bourg

Nature de l'intérêt

Architectural,Urbain et paysager

Degré de l'intérêt

Elément intéressant

Nature de la protection

500m

Statut, valorisation

Statut de la propriété

Privé

État de conservation

Bon

État de restauration

Réhabilité

Destination actuelle

Logement(s),Entreprise/commerce/artisanat,Exploitation agricole

Document d'urbanisme

Éléments dénaturants

Abords

Façades et toitures

Structure

Modification des formes/proportions d'ouvertures existantes

Signalétique

Visibilité

Totale



Bâtiment sur la Grande rue



Bâtiment sur la rue Wilson



pignon, rue Wilson

Atlas du patrimoine bâti

Longuesse

Bâtiment de l'ancienne ferme seigneuriale

Références

Lieu-dit

Adresse

Impasse du Porche (n°6)
95450 Longuesse

Référence cadastrale

Année d'inventaire

2018

Observateur

Guillaume Sodezza

Statut de validation

A valider

Historique

Cadastre napoléonien

Antecadastre

Datation des campagnes princip.

17e siècle, 18e siècle, 19e
siècle, 20e siècle

Justification datation

Daté par observation de
terrain, Daté par source

Commentaire historique

L'édifice pourrait correspondre à l'ancien logis de la ferme seigneuriale de Longuesse partiellement démolie dans les années 1980 avec la création du lotissement de l'impasse du Porche. Il a sans doute subi d'importantes transformations dans la deuxième moitié du XIX^e siècle avec le réalignement de la voie qui a particulièrement concerné l'angle du bâtiment.

Description

Matériaux de gros oeuvre

Tuile à emboîtement

Mise en oeuvre

Moellon

Parement et revêtement

Enduit couvrant

Matériaux de couverture:

Plan

Nb de vaisseaux

Nb d'étages de sous sol

Nb d'étages carrés

Nb d'étages de comble

Rdc surélevé ?

Élévation extérieure

Élévation à travées

Détails architecturaux

Forme de toit

Toit à deux versants

Partie du toit

Commentaire descriptif

Recommandation

Paysage

Contexte Particulier

Contexte bâti

Rapport à l'espace public

Coeur de bourg

Nature de l'intérêt

Urbain et paysager, Historique

Degré de l'intérêt

Elément intéressant

Nature de la protection

Statut, valorisation

Statut de la propriété

Privé

État de conservation

Bon

État de restauration

Réhabilité

Destination actuelle

Logement(s)

Éléments dénaturants

Abords

Façades et toitures

Enduit

Structure

Création d'ouvertures en façade, Modification des formes/proportions d'ouvertures existantes

Signalétique

Visibilité

Totale

Document d'urbanisme



Façade sur la rue du Moulin



Façade sur la Grande rue

Atlas du patrimoine bâti

Longuesse

Transformateur

Références

<u>Lieu-dit</u>	<u>Année d'inventaire</u> 2018
<u>Adresse</u> Rue de l'Aubette 95450 Longuesse	<u>Observateur</u> Guillaume Sodezza
<u>Référence cadastrale</u>	<u>Statut de validation</u> A valider

Historique

<u>Cadastre napoléonien</u> Postcadastre	<u>Commentaire historique</u> C'est la compagnie Nord Lumière qui installe en 1928 un premier transformateur sur le site. L'édifice actuel est plus tardif et date de la seconde moitié du Xxème siècle.
<u>Datation des campagnes princip.</u> Deuxième moitié du 20e siècle	
<u>Justification datation</u> Daté par observation de terrain	

Description

<u>Matériaux de gros oeuvre</u> Tuile plate	<u>Plan</u>	<u>Détails architecturaux</u>
<u>Mise en oeuvre</u>	<u>Nb de vaisseaux</u>	<u>Forme de toit</u>
<u>Parement et revêtement</u>	<u>Nb d'étages de sous sol</u>	1 Toit à deux versants
<u>Matériaux de couverture:</u>	<u>Nb d'étages carrés</u>	
	<u>Nb d'étages de comble</u>	
	<u>Rdc surélevé ?</u>	non
	<u>Élévation extérieure</u>	<u>Partie du toit</u>
<u>Commentaire descriptif</u>		
<u>Recommandation</u>		

Paysage

Contexte Particulier

Contexte bâti

Rapport à l'espace public

Coeur de bourg

Nature de l'intérêt

Urbain et paysager

Degré de l'intérêt

Elément intéressant

Nature de la protection

Statut, valorisation

Statut de la propriété

Non renseigné

État de conservation

Bon

État de restauration

Non renseigné

Destination actuelle

Initial

Document d'urbanisme

Éléments dénaturants

Abords

Façades et toitures

Structure

Signalétique

Visibilité

Totale



Façade Est



façade Ouest

Atlas du patrimoine bâti

Longuesse

Villa, Grande rue

Références

<u>Lieu-dit</u>	<u>Année d'inventaire</u> 2018
<u>Adresse</u> Grande rue (n°19) 95450 Longuesse	<u>Observateur</u> Guillaume Sodezza
<u>Référence cadastrale</u>	<u>Statut de validation</u> A valider

Historique

<u>Cadastre napoléonien</u> Postcadastre	<u>Commentaire historique</u>
<u>Datation des campagnes princip.</u> Limite 19e siècle 20e siècle	
<u>Justification datation</u> Daté par observation de terrain	

Description

<u>Matériaux de gros oeuvre</u> Tuile à emboîtement	<u>Plan</u>	<u>Détails architecturaux</u> Aisseliers, Ferronnerie, Marquise, Menuiserie, Modénature
<u>Mise en oeuvre</u>	<u>Nb de vaisseaux</u>	<u>Forme de toit</u>
<u>Parement et revêtement</u> Enduit couvrant	<u>Nb d'étages de sous sol</u>	
<u>Matériaux de couverture:</u>	<u>Nb d'étages carrés</u> 1	
	<u>Nb d'étages de comble</u> 1	
	<u>Rdc surélevé ?</u> non	<u>Partie du toit</u>
	<u>Élévation extérieure</u>	

Commentaire descriptif

Recommandation

Paysage

Contexte Particulier

Contexte bâti

Rapport à l'espace public

Coeur de bourg

Nature de l'intérêt

Architectural

Degré de l'intérêt

Elément intéressant

Nature de la protection

Statut, valorisation

Statut de la propriété

Privé

État de conservation

Bon

État de restauration

Réhabilité

Destination actuelle

Initial, Logement(s)

Document d'urbanisme

Éléments dénaturants

Abords

Façades et toitures

Enduit

Structure

Signalétique

Visibilité

Totale



Vue générale



Façade principale - détail



Clôture sur la Grande rue

Atlas du patrimoine bâti

Longuesse

Villa, Grande rue

Références

<u>Lieu-dit</u>	<u>Année d'inventaire</u> 2018
<u>Adresse</u> Grande rue (n°35) 95450 Longuesse	<u>Observateur</u> Guillaume Sodezza
<u>Référence cadastrale</u>	<u>Statut de validation</u> A valider

Historique

<u>Cadastre napoléonien</u> Postcadastre	<u>Commentaire historique</u>
<u>Datation des campagnes princip.</u> Limite 19e siècle 20e siècle	
<u>Justification datation</u> Daté par observation de terrain	

Description

<u>Matériaux de gros oeuvre</u> Tuile à emboîtement	<u>Plan</u>	<u>Détails architecturaux</u> Epis de faitage, Ferronnerie, Marquise
<u>Mise en oeuvre</u> Moellon, Pierre de taille	<u>Nb de vaisseaux</u>	
<u>Parement et revêtement</u> Pierre apparente	<u>Nb d'étages de sous sol</u>	<u>Forme de toit</u> Toit à deux versants
<u>Matériaux de couverture:</u>	<u>Nb d'étages carrés</u> 1	
	<u>Nb d'étages de comble</u> 1	
	<u>Rdc surélevé ?</u> non	<u>Partie du toit</u> Croupe
	<u>Élévation extérieure</u>	

Commentaire descriptif

Recommandation

Paysage

Contexte Particulier

Contexte bâti

Rapport à l'espace public

Coeur de bourg

Nature de l'intérêt

Architectural

Degré de l'intérêt

Elément intéressant

Nature de la protection

Statut, valorisation

Statut de la propriété

Privé

État de conservation

Bon

État de restauration

Non renseigné

Destination actuelle

Logement(s)

Document d'urbanisme

Éléments dénaturants

Abords

Façades et toitures

Structure

Signalétique

Visibilité

Totale



Façade principale



Vue générale

Atlas du patrimoine bâti Longuesse

Maison bourgeoise, rue du Moulin

Références

<u>Lieu-dit</u>	<u>Année d'inventaire</u> 2018
<u>Adresse</u> Rue du Moulin (n°2) 95450 Longuesse	<u>Observateur</u> Guillaume Sodezza
<u>Référence cadastrale</u>	<u>Statut de validation</u> A valider

Historique

<u>Cadastre napoléonien</u> Postcadastre	<u>Commentaire historique</u> Cette propriété bourgeoise, probablement construite dans le troisième quart du XIXème siècle, est sise sur une parcelle occupée à l'origine par l'ancienne place du village avant la réorganisation du centre bourg et le redressement de la Grande rue dans la deuxième moitié du XIXème siècle..
<u>Datation des campagnes princip.</u> Deuxième moitié du 19e siècle	Une carte postale ancienne illustre la bonne conservation de la villa. Des transformations significatives ont cependant affecté un corps de bâtiment prolongeant la villa (correspondant possiblement aux communs) et la clôture extérieure.
<u>Justification datation</u> Daté par observation de terrain	

Description

<u>Matériaux de gros oeuvre</u> Tuile à emboîtement	<u>Plan</u>	<u>Détails architecturaux</u> Corniche, Modénature, Menuiserie, Polychromie
<u>Mise en oeuvre</u>	<u>Nb de vaisseaux</u>	<u>Forme de toit</u> Toit en pavillon
<u>Parement et revêtement</u> Enduit couvrant	<u>Nb d'étages de sous sol</u>	
<u>Matériaux de couverture:</u>	<u>Nb d'étages carrés</u> 1	
	<u>Nb d'étages de comble</u> 1	
	<u>Rdc surélevé ?</u> non	<u>Partie du toit</u>
	<u>Élévation extérieure</u>	
	<u>Symétrie</u>	
<u>Commentaire descriptif</u>		
<u>Recommandation</u>		

Paysage

Contexte Particulier

Contexte bâti

Rapport à l'espace public

Coeur de bourg

Nature de l'intérêt

Architectural,Urbain et paysager

Degré de l'intérêt

Elément intéressant

Nature de la protection

Statut, valorisation

Statut de la propriété

Privé

État de conservation

Bon

État de restauration

Non renseigné

Destination actuelle

Logement(s)

Document d'urbanisme

Éléments dénaturants

Abords

Façades et toitures

Enduit,Menuiseries PVC

Structure

Signalétique

Visibilité

Totale



Façade principale et portail



Pile du portail



Niche

Vue depuis le Clos du Moulin

Atlas du patrimoine bâti

Longuesse

Maison bougeoise

Références

<u>Lieu-dit</u>	<u>Année d'inventaire</u> 2018
<u>Adresse</u> Grande rue (n°18) 95450 Longuesse	<u>Observateur</u> Guillaume Sodezza
<u>Référence cadastrale</u>	<u>Statut de validation</u> Guillaume SODEZZA

Historique

<u>Cadastre napoléonien</u> Antecadastre	<u>Commentaire historique</u> Un édifice occupe la même emprise sur le plan cadastral de 1831. Sur le plan terrier, on note au même emplacement une vaste ferme à cour fermée appartenant à un certain Guiot. L'édifice actuel a sans doute connu de profondes modifications au XIXème siècle. Elle est occupée au début du XXème siècle par l'école libre de fille
<u>Datation des campagnes princip.</u> 19e siècle	
<u>Justification datation</u> Daté par observation de terrain	

Description

<u>Matériaux de gros oeuvre</u> Ardoise	<u>Plan</u>	<u>Détails architecturaux</u> Modénature, Polychromie
<u>Mise en oeuvre</u>	<u>Nb de vaisseaux</u>	
	<u>Nb d'étages de sous sol</u>	
<u>Parement et revêtement</u> Enduit couvrant	<u>Nb d'étages carrés</u> 1	<u>Forme de toit</u> Toit à deux versants
<u>Matériaux de couverture:</u>	<u>Nb d'étages de comble</u> 1	
	<u>Rdc surélevé ?</u> oui	<u>Partie du toit</u> Croupe
	<u>Élévation extérieure</u>	
	<u>Symétrie</u>	

Commentaire descriptif

Recommandation

Paysage

Contexte Particulier

Contexte bâti

Rapport à l'espace public

Coeur de bourg

Nature de l'intérêt

Architectural, Historique, Urbain et

Degré de l'intérêt

Elément intéressant

Nature de la protection

Statut, valorisation

Statut de la propriété

Privé

État de conservation

Bon

État de restauration

Non renseigné

Destination actuelle

Logement(s)

Document d'urbanisme

Éléments dénaturants

Abords

Façades et toitures

Structure

Signalétique

Visibilité

Partielle



La villa depuis la Grande rue



Carte postale ancienne

Atlas du patrimoine bâti

Longuesse

Pavillon

Références

<u>Lieu-dit</u>	<u>Année d'inventaire</u> 2018
<u>Adresse</u> Grande rue (n°10) 95450 Longuesse	<u>Observateur</u> Guillaume Sodezza
<u>Référence cadastrale</u>	<u>Statut de validation</u> Guillaume SODEZZA

Historique

<u>Cadastre napoléonien</u> Postcadastre	<u>Commentaire historique</u>
<u>Datation des campagnes princip.</u> Première moitié du 20e siècle	
<u>Justification datation</u> Daté par observation de terrain	

Description

<u>Matériaux de gros oeuvre</u> Tuile à emboîtement	<u>Plan</u>	<u>Détails architecturaux</u> Epis de faitage, Ferronnerie, Modénature
<u>Mise en oeuvre</u> Appareil mixte	<u>Nb de vaisseaux</u>	<u>Forme de toit</u> Toit à deux versants
<u>Parement et revêtement</u> Pierre apparente	<u>Nb d'étages de sous sol</u>	<u>Partie du toit</u> Demi-croupe
<u>Matériaux de couverture:</u>	<u>Nb d'étages carrés</u>	
	<u>Nb d'étages de comble</u> 1	
	<u>Rdc surélevé ?</u> non	
	<u>Élévation extérieure</u>	
	Élévation à travées	
<u>Commentaire descriptif</u>		
<u>Recommandation</u>		

Paysage

Contexte Particulier

Contexte bâti

Rapport à l'espace public

Coeur de bourg

Nature de l'intérêt

Architectural,Urbain et paysager

Degré de l'intérêt

Elément intéressant

Nature de la protection

Statut, valorisation

Statut de la propriété

Privé

État de conservation

Bon

État de restauration

Non renseigné

Destination actuelle

Logement(s)

Document d'urbanisme

Éléments dénaturants

Abords

Façades et toitures

Menuiseries PVC

Structure

Création de châssis de toit

Signalétique

Visibilité

Totale



Façade sur la Grande rue



Façade sur la rue des Baudes

Atlas du patrimoine bâti

Longuesse

Maison rurale

Références

<u>Lieu-dit</u>	<u>Année d'inventaire</u> 2018
<u>Adresse</u> Grande rue (n°31) 95450 Longuesse	<u>Observateur</u> Guillaume Sodezza
<u>Référence cadastrale</u>	<u>Statut de validation</u> A valider

Historique

<u>Cadastre napoléonien</u> Antecadastre	<u>Commentaire historique</u>
<u>Datation des campagnes princip.</u> 18e siècle	
<u>Justification datation</u> Daté par observation de terrain	

Description

<u>Matériaux de gros oeuvre</u> Tuile plate	<u>Plan</u>	<u>Détails architecturaux</u> Corniche
<u>Mise en oeuvre</u> Moellon	<u>Nb de vaisseaux</u>	
<u>Parement et revêtement</u> Pierre apparente	<u>Nb d'étages de sous sol</u>	<u>Forme de toit</u> Toit à deux versants
<u>Matériaux de couverture:</u>	<u>Nb d'étages carrés</u> 1	
	<u>Nb d'étages de comble</u> 1	
	<u>Rdc surélevé ?</u> non	<u>Partie du toit</u>
	<u>Élévation extérieure</u>	
	<u>Élévation à travées</u>	

Commentaire descriptif

Recommandation

Paysage

Contexte Particulier

Contexte bâti

Rapport à l'espace public

Coeur de bourg

Nature de l'intérêt

Urbain et paysager

Degré de l'intérêt

Elément intéressant

Nature de la protection

Statut, valorisation

Statut de la propriété

Privé

État de conservation

Bon

État de restauration

Réhabilité

Destination actuelle

Logement(s)

Document d'urbanisme

Éléments dénaturants

Abords

Façades et toitures

Décroutage, Châssis de toit

Structure

Création d'ouvertures en façade

Signalétique

Visibilité

Totale



Façade nord



Façade sud et mur de clôture

Atlas du patrimoine bâti

Longuesse

Maison rurale

Références

<u>Lieu-dit</u>	<u>Année d'inventaire</u> 2018
<u>Adresse</u> Grande rue (n°38) 95450 Longuesse	<u>Observateur</u> Guillaume Sodezza
<u>Référence cadastrale</u>	<u>Statut de validation</u> A valider

Historique

<u>Cadastre napoléonien</u> Antecadastre	<u>Commentaire historique</u> Cette ancienne maison rurale apparait sur le plan cadastral napoléonien. L'exploitation s'étendait peut-être sur les parcelles voisines qui accueille encore quelques bâtiments anciens, sans doute d'anciennes annexes agricoles.
<u>Datation des campagnes princip.</u> 18e siècle	
<u>Justification datation</u> Daté par observation de terrain	

Description

<u>Matériaux de gros oeuvre</u> Tuile à emboîtement	<u>Plan</u>	<u>Détails architecturaux</u>
<u>Mise en oeuvre</u> Moellon	<u>Nb de vaisseaux</u>	
<u>Parement et revêtement</u> Enduit à pierre vue	<u>Nb d'étages de sous sol</u>	<u>Forme de toit</u> Toit à deux versants
<u>Matériaux de couverture:</u>	<u>Nb d'étages carrés</u> 1	
	<u>Nb d'étages de comble</u>	
	<u>Rdc surélevé ?</u> non	<u>Partie du toit</u>
	<u>Élévation extérieure</u>	

Commentaire descriptif

Recommandation

Paysage

Contexte Particulier

Contexte bâti

Rapport à l'espace public

Coeur de bourg

Nature de l'intérêt

Architectural

Degré de l'intérêt

Elément intéressant

Nature de la protection

Statut, valorisation

Statut de la propriété

Privé

État de conservation

Vétuste

État de restauration

Non renseigné

Destination actuelle

Logement(s)

Document d'urbanisme

Éléments dénaturants

Abords

Façades et toitures

Structure

Signalétique

Visibilité

Totale



La maison rurale sur la Grande rue



Vue générale

Atlas du patrimoine bâti

Longuesse

Maison de bourg

Références

<u>Lieu-dit</u>	<u>Année d'inventaire</u> 2018
<u>Adresse</u> Place de l'église (n°13) 95450 Longuesse	<u>Observateur</u> Guillaume Sodezza
<u>Référence cadastrale</u>	<u>Statut de validation</u> Guillaume SODEZZA

Historique

<u>Cadastre napoléonien</u> Postcadastre	<u>Commentaire historique</u> Sur une ancienne carte postale ancienne de la place, on note que le bâtiment était occupé par un ancien café au début du XXème siècle.
<u>Datation des campagnes princip.</u> 19e siècle	
<u>Justification datation</u> Daté par observation de terrain	

Description

<u>Matériaux de gros oeuvre</u> Tuile à emboîtement	<u>Plan</u>	<u>Détails architecturaux</u> Menuiserie
<u>Mise en oeuvre</u> Moellon	<u>Nb de vaisseaux</u>	
<u>Parement et revêtement</u> Enduit à pierre vue, Enduit partiel	<u>Nb d'étages de sous sol</u>	<u>Forme de toit</u> Toit à deux versants
<u>Matériaux de couverture:</u>	<u>Nb d'étages carrés</u> 1	
	<u>Nb d'étages de comble</u> 1	
	<u>Rdc surélevé ?</u> non	<u>Partie du toit</u>
	<u>Élévation extérieure</u>	
	Élévation à travées	
<u>Commentaire descriptif</u>		
<u>Recommandation</u>		

Paysage

Contexte Particulier

Contexte bâti

Rapport à l'espace public

Coeur de bourg

Nature de l'intérêt

Urbain et paysager, Ethnologique

Degré de l'intérêt

Elément intéressant

Nature de la protection

Statut, valorisation

Statut de la propriété

Privé

État de conservation

Bon

État de restauration

Réhabilité

Destination actuelle

Logement(s)

Document d'urbanisme

Éléments dénaturants

Abords

Façades et toitures

Structure

Modification des formes/proportions d'ouvertures existantes

Signalétique

Visibilité

Totale



Façade sur place de l'église



Pignon sur la Grande rue



Façade latérale et façade arrière

Atlas du patrimoine bâti

Longuesse

maison de bourg

Références

<u>Lieu-dit</u>	<u>Année d'inventaire</u> 2018
<u>Adresse</u> Rue de la Fontenelle (n°2) 95450 Longuesse	<u>Observateur</u> Guillaume Sodezza
<u>Référence cadastrale</u> B2 590	<u>Statut de validation</u> Guillaume SODEZZA

Historique

<u>Cadastre napoléonien</u> Antecadastre	<u>Commentaire historique</u> Cette ancienne maison rurale apparait sur le plan terrier de 1735. La grande lucarne pendante est relativement récente. Elle pourrait suggérer un usage commercial à un moment de la vie du bâtiment. L'analyse des plans suggère d'ailleurs que l'édifice a été sensiblement prolongé côté rue (sans doute au moment du redressement de la voie au XIXème siècle).
<u>Datation des campagnes princip.</u> 18e siècle	
<u>Justification datation</u>	

Description

<u>Matériaux de gros oeuvre</u> Tuile plate	<u>Plan</u>	<u>Détails architecturaux</u> Epis de faitage
<u>Mise en oeuvre</u> Moellon	<u>Nb de vaisseaux</u>	
<u>Parement et revêtement</u> Enduit à pierre vue	<u>Nb d'étages de sous sol</u>	<u>Forme de toit</u> Toit à deux versants
<u>Matériaux de couverture:</u>	<u>Nb d'étages carrés</u> 1	
	<u>Nb d'étages de comble</u> 1	
	<u>Rdc surélevé ?</u> non	<u>Partie du toit</u> Croupe
	<u>Élévation extérieure</u>	
	Élévation non composée	
<u>Commentaire descriptif</u>		
<u>Recommandation</u>		

Paysage

Contexte Particulier

Contexte bâti

Rapport à l'espace public

Coeur de bourg

Nature de l'intérêt

Architectural,Urbain et paysager

Degré de l'intérêt

Elément intéressant

Nature de la protection

500m

Statut, valorisation

Statut de la propriété

Privé

État de conservation

Bon

État de restauration

Réhabilité

Destination actuelle

Logement(s)

Document d'urbanisme

Éléments dénaturants

Abords

Façades et toitures

Structure

Signalétique

Visibilité

Totale



Façade, rue de Fontenelle



Façade, Grande rue



Plaque de cocher

Atlas du patrimoine bâti

Longuesse

Maison de bourg

Références

<u>Lieu-dit</u>	<u>Année d'inventaire</u> 2018
<u>Adresse</u> Grande rue (n°30 et 32) 95450 Longuesse	<u>Observateur</u> Guillaume Sodezza
<u>Référence cadastrale</u>	<u>Statut de validation</u> Guillaume SODEZZA

Historique

<u>Cadastre napoléonien</u> Antecadastre	<u>Commentaire historique</u> Cette ancienne maison rurale apparait sur le plan terrier de 1735. Le bâtiment semble avoir été morcelé.
<u>Datation des campagnes princip.</u> 18e siècle	
<u>Justification datation</u> Daté par observation de terrain	

Description

<u>Matériaux de gros oeuvre</u> Tuile à emboîtement	<u>Plan</u>	<u>Détails architecturaux</u>
<u>Mise en oeuvre</u> Moellon	<u>Nb de vaisseaux</u>	
<u>Parement et revêtement</u> Enduit à pierre vue	<u>Nb d'étages de sous sol</u>	<u>Forme de toit</u> Toit à deux versants
<u>Matériaux de couverture:</u>	<u>Nb d'étages carrés</u> 1	
	<u>Nb d'étages de comble</u>	
	<u>Rdc surélevé ?</u> non	<u>Partie du toit</u>
	<u>Élévation extérieure</u>	
	Élévation à travées	
<u>Commentaire descriptif</u>		
<u>Recommandation</u>		

Paysage

Contexte Particulier

Contexte bâti

Rapport à l'espace public

Coeur de bourg

Nature de l'intérêt

Urbain et paysager

Degré de l'intérêt

Élément intéressant

Nature de la protection

Statut, valorisation

Statut de la propriété

Privé

État de conservation

Bon

État de restauration

Réhabilité

Destination actuelle

Logement(s)

Document d'urbanisme

Éléments dénaturants

Abords

Façades et toitures

Châssis de toit, Enduit

Structure

Modification des formes/proportions d'ouvertures existantes

Signalétique

Visibilité



Façade sur la placette



Pignon



Mur de la propriété

Atlas du patrimoine bâti

Longuesse

maison de bourg

Références

<u>Lieu-dit</u>	<u>Année d'inventaire</u> 2018
<u>Adresse</u> Grande rue (n°41) 95450 Longuesse	<u>Observateur</u> Guillaume Sodezza
<u>Référence cadastrale</u>	<u>Statut de validation</u> Guillaume SODEZZA

Historique

<u>Cadastre napoléonien</u> Postcadastre	<u>Commentaire historique</u> La maison de bourg a probablement été construite dans la deuxième moitié du XIXème siècle.
<u>Datation des campagnes princip.</u> 19e siècle	
<u>Justification datation</u> Daté par observation de terrain	

Description

<u>Matériaux de gros oeuvre</u> Tuile plate	<u>Plan</u>	<u>Détails architecturaux</u> Corniche
<u>Mise en oeuvre</u> Moellon	<u>Nb de vaisseaux</u>	
<u>Parement et revêtement</u> Enduit partiel, Pierre apparente	<u>Nb d'étages de sous sol</u>	<u>Forme de toit</u> Toit à deux versants
<u>Matériaux de couverture:</u>	<u>Nb d'étages carrés</u> 1	
	<u>Nb d'étages de comble</u> 1	
	<u>Rdc surélevé ?</u> non	<u>Partie du toit</u>
	<u>Élévation extérieure</u>	
	Élévation non composée	
<u>Commentaire descriptif</u>		
<u>Recommandation</u>		

Paysage

Contexte Particulier

Contexte bâti

Rapport à l'espace public

Coeur de bourg

Nature de l'intérêt

Architectural, Morphologique

Degré de l'intérêt

Elément remarquable

Nature de la protection

Statut, valorisation

Statut de la propriété

Privé

État de conservation

Bon

État de restauration

Rénové

Destination actuelle

Logement(s)

Document d'urbanisme

Éléments dénaturants

Abords

Façades et toitures

Décroutage

Structure

Signalétique

Visibilité

Totale



Vue de la façade principale

Atlas du patrimoine bâti

Longuesse

Croix

Références

<u>Lieu-dit</u>	<u>Année d'inventaire</u> 2008
<u>Adresse</u> Angle Grande Rue et rue de la Fontenelle 95450 Longuesse	<u>Observateur</u> IAU
<u>Référence cadastrale</u> B2 579	<u>Statut de validation</u> A valider

Historique

<u>Cadastre napoléonien</u>	<u>Commentaire historique</u> La croix daterait du XVIIIème siècle.
<u>Datation des campagnes princip.</u> 18e siècle	
<u>Justification datation</u> Daté par tradition orale	

Description

<u>Matériaux de gros oeuvre</u>	<u>Plan</u>	<u>Détails architecturaux</u>
<u>Mise en oeuvre</u>	<u>Nb de vaisseaux</u>	<u>Forme de toit</u>
<u>Parement et revêtement</u>	<u>Nb d'étages de sous sol</u>	
	<u>Nb d'étages carrés</u>	
	<u>Nb d'étages de comble</u>	
<u>Matériaux de couverture:</u>	<u>Rdc surélevé ?</u> non	<u>Partie du toit</u>
	<u>Élévation extérieure</u>	
<u>Commentaire descriptif</u>		
<u>Recommandation</u>		

Paysage

Contexte Particulier

Contexte bâti

Rapport à l'espace public

Coeur de bourg

Nature de l'intérêt

Historique

Degré de l'intérêt

Elément intéressant

Nature de la protection

500m

Statut, valorisation

Statut de la propriété

Non renseigné

État de conservation

Non renseigné

État de restauration

Non renseigné

Destination actuelle

Témoignage

Document d'urbanisme

Éléments dénaturants

Abords

Façades et toitures

Structure

Signalétique

Visibilité

Nulle



Emplacement de la croix



Croix

Atlas du patrimoine bâti

Longuesse

La Croix-Rouge

Références

<u>Lieu-dit</u>	<u>Année d'inventaire</u> 2008
<u>Adresse</u> Au carrefour de la chaussée Brunehaut et de la route de Frémainville (n°5) 95450 Longuesse	<u>Observateur</u> IAU
<u>Référence cadastrale</u>	<u>Statut de validation</u> A valider

Historique

<u>Cadastre napoléonien</u> Antecadastre	<u>Commentaire historique</u> Le socle daterait du XIIIe siècle et la croix du XVIIIe siècle. Elle est situé au croisement de deux itinéraires majeurs au Moyen-Age : la chaussée Brunehaut (aujourd'hui simple chemin de randonnée) et le chemin de Frémainville à Longuesse.
<u>Datation des campagnes princip.</u> Bas Moyen-âge, 18e siècle	
<u>Justification datation</u> Daté par tradition orale	

Description

<u>Matériaux de gros oeuvre</u>	<u>Plan</u>	<u>Détails architecturaux</u>
<u>Mise en oeuvre</u>	<u>Nb de vaisseaux</u>	<u>Forme de toit</u>
<u>Parement et revêtement</u>	<u>Nb d'étages de sous sol</u>	
	<u>Nb d'étages carrés</u>	
	<u>Nb d'étages de comble</u>	
<u>Matériaux de couverture:</u>	<u>Rdc surélevé ?</u> non	<u>Partie du toit</u>
	<u>Élévation extérieure</u>	
<u>Commentaire descriptif</u>		
<u>Recommandation</u>		

Paysage

Contexte Particulier

Contexte naturel ouvert

Rapport à l'espace public

Isolé/en écart

Nature de l'intérêt

Urbain et paysager, Historique

Degré de l'intérêt

Élément intéressant

Nature de la protection

500m

Statut, valorisation

Statut de la propriété

Non renseigné

État de conservation

Bon

État de restauration

Non renseigné

Destination actuelle

Témoignage

Document d'urbanisme

Éléments dénaturants

Abords

Façades et toitures

Structure


Signalétique

Visibilité

Totale



Croix



Soubassement

Atlas du patrimoine bâti

Longuesse

Croix de cimetière

Références

<u>Lieu-dit</u>	<u>Année d'inventaire</u> 2008
<u>Adresse</u> Route n°3 95450 Longuesse	<u>Observateur</u> IAU
<u>Référence cadastrale</u>	<u>Statut de validation</u> A valider

Historique

<u>Cadastre napoléonien</u>	<u>Commentaire historique</u> Le socle de la croix daterait du XVIème siècle. La croix serait plus récente et daterait du XIXème siècle.
<u>Datation des campagnes princip.</u> 16e siècle	
<u>Justification datation</u> Daté par tradition orale	

Description

<u>Matériaux de gros oeuvre</u>	<u>Plan</u>	<u>Détails architecturaux</u>
<u>Mise en oeuvre</u>	<u>Nb de vaisseaux</u>	<u>Forme de toit</u>
<u>Parement et revêtement</u>	<u>Nb d'étages de sous sol</u>	
	<u>Nb d'étages carrés</u>	
	<u>Nb d'étages de comble</u>	
<u>Matériaux de couverture:</u>	<u>Rdc surélevé ?</u> non	<u>Partie du toit</u>
	<u>Élévation extérieure</u>	
<u>Commentaire descriptif</u>		
<u>Recommandation</u>		

Paysage

Contexte Particulier

Contexte bâti

Rapport à l'espace public

Isolé/en écart

Nature de l'intérêt

Historique

Degré de l'intérêt

Élément remarquable

Nature de la protection

ISMH

Statut, valorisation

Statut de la propriété

Public

État de conservation

Bon

État de restauration

Non renseigné

Destination actuelle

Document d'urbanisme

Éléments dénaturants

Abords

Façades et toitures

Structure

Signalétique

Visibilité

Totale



Croix



Soubassement

Atlas du patrimoine bâti

Longuesse

Croix d'Orléans

Références

<u>Lieu-dit</u>	<u>Année d'inventaire</u> 2008
<u>Adresse</u> 95450 Longuesse	<u>Observateur</u> IAU
<u>Référence cadastrale</u> ZH 7	<u>Statut de validation</u> A valider

Historique

<u>Cadastre napoléonien</u>	<u>Commentaire historique</u> La croix date des XIIème-XIIIème siècle. Elle est située le long du chemin d'Orléans qui formait la limite Ouest de la commune et qui empruntait l'axe de la voie romaine reliant Orléans à Beauvais.
<u>Datation des campagnes princip.</u> Bas Moyen-âge	
<u>Justification datation</u>	

Description

<u>Matériaux de gros oeuvre</u>	<u>Plan</u>	<u>Détails architecturaux</u>
<u>Mise en oeuvre</u>	<u>Nb de vaisseaux</u>	<u>Forme de toit</u>
<u>Parement et revêtement</u>	<u>Nb d'étages de sous sol</u>	
	<u>Nb d'étages carrés</u>	
	<u>Nb d'étages de comble</u>	
<u>Matériaux de couverture:</u>	<u>Rdc surélevé ?</u> non	<u>Partie du toit</u>
	<u>Élévation extérieure</u>	
<u>Commentaire descriptif</u>		
<u>Recommandation</u>		

Paysage

Contexte Particulier

Contexte agricole

Rapport à l'espace public

Isolé/en écart

Nature de l'intérêt

Historique, Urbain et paysager

Degré de l'intérêt

Élément remarquable

Nature de la protection

Pas de protection

Statut, valorisation

Statut de la propriété

Non renseigné

État de conservation

Vétuste

État de restauration

Non renseigné

Destination actuelle

Témoignage

Document d'urbanisme

Éléments dénaturants

Abords

Façades et toitures

Structure

Signalétique

Visibilité

Totale



Croix

Atlas du patrimoine bâti Longuesse

Lavoir

Références

<u>Lieu-dit</u>	<u>Année d'inventaire</u> 2018
<u>Adresse</u> Rue de l'Aubette 95450 Longuesse	<u>Observateur</u> Guillaume Sodezza
<u>Référence cadastrale</u> Angle de la parcelle B2 545	<u>Statut de validation</u> A valider

Historique

<u>Cadastre napoléonien</u> Postcadastre	<u>Commentaire historique</u> Le lavoir du chemin de Sagy a été construit en 1888. Il a été couvert en 1896 « du côté du couchant » avec des matériaux provenant du lavoir de Sire Fontaine, démoli cette même année.
<u>Datation des campagnes princip.</u> 19e siècle	
<u>Justification datation</u> Daté par source, Daté par travaux historiques	

Description

<u>Matériaux de gros oeuvre</u> Tuile plate	<u>Plan</u>	<u>Détails architecturaux</u>
<u>Mise en oeuvre</u> Moellon	<u>Nb de vaisseaux</u>	<u>Forme de toit</u> Appentis
<u>Parement et revêtement</u> Enduit partiel	<u>Nb d'étages de sous sol</u>	
<u>Matériaux de couverture:</u>	<u>Nb d'étages carrés</u>	
	<u>Nb d'étages de comble</u>	
	<u>Rdc surélevé ?</u> non	<u>Partie du toit</u>
	<u>Élévation extérieure</u>	
<u>Commentaire descriptif</u>		
<u>Recommandation</u>		

Paysage

Contexte Particulier

Contexte bâti

Rapport à l'espace public

Isolé/en écart

Nature de l'intérêt

Ethnologique

Degré de l'intérêt

Elément intéressant

Nature de la protection

500m

Statut, valorisation

Statut de la propriété

Public

État de conservation

Bon

État de restauration

Restauré

Destination actuelle

Document d'urbanisme

Éléments dénaturants

Abords

Façades et toitures

Structure

Signalétique

Visibilité

Totale



Vue du lavoir depuis la rue



Le lavoir au fil du rû

Atlas du patrimoine bâti

Longuesse

Lavoir

Références

<u>Lieu-dit</u>	<u>Année d'inventaire</u> 2018
<u>Adresse</u> Rue du Moulin 95450 Longuesse	<u>Observateur</u> Guillaume Sodezza
<u>Référence cadastrale</u> B2 440	<u>Statut de validation</u> A valider

Historique

<u>Cadastre napoléonien</u> Postcadastre	<u>Commentaire historique</u> La commune de Longuesse acquiert en 1888 deux parcelles de terrain pour construire un lavoir et un abreuvoir.
<u>Datation des campagnes princip.</u> 19e siècle	
<u>Justification datation</u> Daté par observation de terrain	

Description

<u>Matériaux de gros oeuvre</u> Tuile plate	<u>Plan</u>	<u>Détails architecturaux</u>
<u>Mise en oeuvre</u> Moellon	<u>Nb de vaisseaux</u>	<u>Forme de toit</u> Appentis
<u>Parement et revêtement</u> Enduit partiel	<u>Nb d'étages de sous sol</u>	<u>Partie du toit</u>
<u>Matériaux de couverture:</u>	<u>Nb d'étages carrés</u>	
	<u>Nb d'étages de comble</u>	
	<u>Rdc surélevé ?</u> non	
	<u>Élévation extérieure</u>	
<u>Commentaire descriptif</u>		
<u>Recommandation</u>		

Paysage

Contexte Particulier

Contexte bâti

Rapport à l'espace public

En secteur pavillonnaire

Nature de l'intérêt

Ethnologique

Degré de l'intérêt

Elément intéressant

Nature de la protection

500m

Statut, valorisation

Statut de la propriété

Public

État de conservation

Vétuste

État de restauration

Réhabilité

Destination actuelle

Témoignage

Document d'urbanisme

Éléments dénaturants

Abords

Façades et toitures

Structure

Signalétique

Visibilité

Totale



Vue du lavoir en contrebas du pont



le long du rû

Atlas du patrimoine bâti

Longuesse

Abreuvoir-pédiluve

Références

<u>Lieu-dit</u>	<u>Année d'inventaire</u> 2018
<u>Adresse</u> Rue du Moulin 95450 Longuesse	<u>Observateur</u> Guillaume Sodezza
<u>Référence cadastrale</u>	<u>Statut de validation</u> A valider

Historique

<u>Cadastre napoléonien</u> Postcadastre	<u>Commentaire historique</u> L'ancien abreuvoir pédiluve apparaît sur les cartes postales anciennes de la commune.
<u>Datation des campagnes princip.</u> 19e siècle	
<u>Justification datation</u> Daté par observation de terrain	

Description

<u>Matériaux de gros oeuvre</u>	<u>Plan</u>	<u>Détails architecturaux</u>
<u>Mise en oeuvre</u>	<u>Nb de vaisseaux</u>	<u>Forme de toit</u>
<u>Parement et revêtement</u>	<u>Nb d'étages de sous sol</u>	
	<u>Nb d'étages carrés</u>	
	<u>Nb d'étages de comble</u>	
<u>Matériaux de couverture:</u>	<u>Rdc surélevé ?</u> non	<u>Partie du toit</u>
	<u>Élévation extérieure</u>	
<u>Commentaire descriptif</u>		
<u>Recommandation</u>		

Paysage

Contexte Particulier

Contexte bâti

Rapport à l'espace public

En secteur pavillonnaire

Nature de l'intérêt

Urbain et paysager

Degré de l'intérêt

Élément intéressant

Nature de la protection

Statut, valorisation

Statut de la propriété

Public

État de conservation

Disparu

État de restauration

Non renseigné

Destination actuelle

Témoignage

Document d'urbanisme

Éléments dénaturants

Abords

Façades et toitures

Structure

Signalétique

Visibilité

Totale



Emplacement de l'ancien abreuvoir

Atlas du patrimoine bâti

Longuesse

Pompe à eau

Références

<u>Lieu-dit</u>	<u>Année d'inventaire</u> 2018
<u>Adresse</u> Grande rue 95450 Longuesse	<u>Observateur</u> Guillaume Sodezza
<u>Référence cadastrale</u>	<u>Statut de validation</u> A valider

Historique

<u>Cadastre napoléonien</u> Antecadastre	<u>Commentaire historique</u>
<u>Datation des campagnes princip.</u> 19e siècle	
<u>Justification datation</u> Daté par observation de terrain	

Description

<u>Matériaux de gros oeuvre</u>	<u>Plan</u>	<u>Détails architecturaux</u>
<u>Mise en oeuvre</u>	<u>Nb de vaisseaux</u>	
<u>Parement et revêtement</u>	<u>Nb d'étages de sous sol</u>	<u>Forme de toit</u>
<u>Matériaux de couverture:</u>	<u>Nb d'étages carrés</u>	
	<u>Nb d'étages de comble</u>	
	<u>Rdc surélevé ?</u> non	<u>Partie du toit</u>
	<u>Élévation extérieure</u>	
<u>Commentaire descriptif</u>		
<u>Recommandation</u>		

Paysage

Contexte Particulier

Contexte bâti

Rapport à l'espace public

Coeur de bourg

Nature de l'intérêt

Ethnologique,Urbain et paysager

Degré de l'intérêt

Elément intéressant

Nature de la protection

Statut, valorisation

Statut de la propriété

Public

État de conservation

Délabré

État de restauration

Non renseigné

Destination actuelle

Témoignage

Document d'urbanisme

Éléments dénaturants

Abords

Façades et toitures

Structure

Signalétique

Visibilité

Totale



Pompe